

Бюллетень

481271240419

АВТОР

Gabriele Cambiotti

ДАТА

11/07/16

ВЕРСИЯ

1.0

НАИМЕНОВА

Утечка воды из под передней части крышки

НИЕ

СМ с верхней загрузкой Bauknecht

Чтобы решить проблему утечки воды из под передней части крышки СМ с верхней загрузкой Bauknecht, новая верхняя рама была разработана и введена в складской запас запасных частей, ее код 481010403204.

Утечки воды могут возникать обычно во время фазы отжима.

Новая верхняя рама внедрена в производство на заводе Porgrad с июня 2016 года (неделя 23), код запасной части не изменяется, склад запчастей с новыми компонентами с июля 2016 (неделя 28).

После изменения формы детали, на ней, с задней стороны на табличке дат была нанесена точка 6/2016 (задняя сторона).

Деталь без этого знака точка на указанной дате, без модификации.

Визуально детали до и после изменения, невозможно отличить.

