

**Бюллетень****4812713 40369**

АВТОР

Gabriele Cambiotti

РЕВИЗИЯ

06/06/16

ВЕРСИЯ

1.0

Бывает, что после короткого периода использования, машина показывает плохую производительность сушки и вы находите пух в решетке защиты конденсатора, как показано в прикрепленных рисунках, рис.3/4. Это явление может быть вызвано неправильным прилеганием фильтра к пластиковому корпусу, в этом случае, пух может пройти фильтр и препятствует правильной работе конденсатора.

Данное явление происходит только во время цикла сушки, и если инженер проверяет состояние фильтра, когда машина выключена, то он может найти грязный фильтр и при правильном прилегании решетки к корпусу.

В этих случаях, чтобы в будущем избежать повторного вмешательства, рекомендуется очищать сетку защиты конденсатора и заменить фильтр на новый, код запасной части 481010345281 (Рис.1).

Оригинальный фильтр показан на рис.2.

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

